

Feldabhilfe: 1817

Problem: Z20NET Motor Keilrippenriemen - Klappergeräusch beim Anfahren und Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen

Modelle: **Motoren:** **Optionen:**

Signum 2003..., Vectra-C 2003... Z20NET, Z20NET

Beanstandung: Geräusche aus dem Antrieb Generator / Klimakompressor

Ursache: Resonanzfrequenz des Riemenantriebes

Produktion:

Abhilfe:

Im Fall einer Kundenbeanstandung wie folgt vorgehen:
Motor ohne Keilrippenriemen starten, verschwindet das Geräusch, Generator Riemen

Funktionsgruppe: J - Motor

Fehlergruppe: 14 - Geräusche oder Vibrationen

Fehlercode: