

# Feldabhilfe: 0925

**Problem:** Motor - Geht aus

<b>Modelle:</b>	<b>Motoren:</b>	<b>Optionen:</b>
Corsa-B 1993.5...,Tigra 1995...,Astra-F 1992...,Vectra-B 1996...	X14XE  X16XE,X14XE  X16XE,X14XE  X16XEL,X16XEL	Multec

**Beanstandung:** Motor geht aus und läßt sich nicht sofort wieder starten / kein Zündfunke.

**Ursache:** Mangelnde Masseverbindung am Drosselklappenstutzen (Masseanschraubpunkt für Zündspule).

**Produktion:**

## Abhilfe:

Obere Befestigungsschraube des Drosselklappenstutzen durch eine verzinkte Schraube ersetzen.

- Ansaugkrümmeroberteil mit Gummistutzen demontieren
- obere Befestigungsschraube (1) durch verzinkte Schraube ersetzen Kat./Teile Nr. oder über TIC beziehen

**Achtung:**

Masseverbindung der Zündspule nicht durch zusätzliche Kabelverbindung herstellen, da dadurch das Lambdasondensignal gestört werden kann.

**Funktionsgruppe:** J - Motor

**Fehlergruppe:** 19 - Schlechter Motorlauf

**Fehlercode:** Kein