

# Feldabhilfe: 1818

**Problem:** Familie-0-Motoren (MY98-2003) - Rasselgeräusche der Steuerkette im Leerlauf

Modelle:	Motoren:	Optionen:
Agila 2000...2003,Corsa-B 1997...2003,Corsa-C 2001...2003	Z10XE  Z12XE,X10XE  X12XE,Z10XE  Z12XE	

**Beanstandung:** In seltenen Fällen kann nach höherer Laufleistung (40-50 Tkm) ein Rassel im Leerlauf (bei betriebswarmen Motor) festgestellt werden. Außerdem kann beim Abstellen des betriebswarmen Motors ein deutlich hörbares Klappern von der Steuerseite des Motors wahrgenommen werden.

**Ursache:** Auslenkung des Kettenspanners fängt die Kettenlänge nach Laufstrecke nicht mehr ab, somit führt das zu Rasselgeräuschen im Leerlauf.

**Produktion:** Ein neuer Kettenspanner mit verlängertem Arbeitsweg hat ab MJ 04 in der Produktion eingesetzt.

## Abhilfe:

Im Fall einer Kundenbeanstandung Einbau eines verbesserten Kettenspanners mit Kat.-/ Teile-Nr. 56 36 457 / 55352909.

**Funktionsgruppe:** J - Motor

**Fehlergruppe:** 14 - Geräusche oder Vibrationen

**Fehlercode:**