

Feldabhilfe: 1875

Problem: Motor Z19DTH - Schleifgeräusch bei Gaswegnahme um ca. 1500 1/min

| Modelle: | Motoren: | Optionen: |
|----------------------------------|-----------------|------------------|
| Vectra-C 2005..., Signum 2005... | Z19DTH, Z19DTH | AT AF40 |

Beanstandung: Der Kunde beanstandet eine Art Schleifgeräusch bei Gaswegnahme um ca. 1500 1/min aus dem Getriebebereich. Tatsächlich stammt dieses Geräusch nicht vom Getriebe, sondern vom Turbolader.

Ursache: Schleifgeräusch wird durch einen Strömungsabriss im Turbolader verursacht.

Produktion:

Abhilfe:

Im Fall einer Kundenbeanstandung ist der Kunde über den Sachverhalt zu informieren. Dieses Geräusch ist charakteristisch und stammt vom Turbolader, nicht vom Getriebe. Es sind keine Motor-Schädigungen zu befürchten. Bitte keine Bauteile tauschen, da das Geräusch nicht beseitigt werden kann.

Hinweis: Nur Fahrzeuge mit Automatikgetriebe sind betroffen.

Funktionsgruppe: J - Motor

Fehlergruppe: 14 - Geräusche oder Vibrationen

Fehlercode: Keine